日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

21. 1. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月22日

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-424797

[ST. 10/C]:

[JP2003-424797]


出 願 人
Applicant(s):

アイシン精機株式会社

۰ وکړي

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月 3日





【書類名】 特許願 AK03-0570 【整理番号】

平成15年12月22日 【提出日】 特許庁長官 殿 【あて先】 F01L 1/34 【国際特許分類】

【発明者】

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会社内 【住所又は居所】

小川 和己 【氏名】

【発明者】

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会社内 【住所又は居所】

佐藤 篤 【氏名】

【特許出願人】

00000011 【識別番号】

アイシン精機株式会社 【氏名又は名称】

豊田 幹司郎 【代表者】

【手数料の表示】

011176 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

駆動力を伝達する駆動部材と一体的に回転するハウジング部材と、

前記ハウジング部材に相対回転可能に組付けられてベーン部にて前記ハウジング部材内 に進角油室と遅角油室を形成しカムシャフトと一体的に回転するロータ部材と、

前記ハウジング部材に対して前記ロータ部材を進角方向に付勢するトーションコイルスプリングと、

前記進角油室または前記遅角油室への作動油の給排を制御する油圧回路とを備えた弁開 閉時期制御装置において、

前記トーションコイルスプリングの一端は前記ハウジング部材に固定され、他端は前記ロータ部材に設けられた係止溝と該係止溝に挿入され前記ロータ部材を前記カムシャフトに位置決めする位置決めピンとの間に挟持されることを特徴とする弁開閉時期制御装置。

【請求項2】

駆動部材と一体的に回転するハウジング部材と、

前記ハウジング部材に相対回転可能に組付けられてベーン部にて前記ハウジング部材内に進角油室と遅角油室を形成しカムシャフトと一体的に回転するロータ部材と、

前記ハウジング部材に対して前記ロータ部材を進角方向に付勢するトーションコイルスプリングと、

前記トーションコイルスプリングの一端は前記ハウジング部材に固定され、他端は前記ロータ部材に設けられた係止溝に凹形状に形成された凹部に係止されることを特徴とする弁開閉時期制御装置。

【請求項3】

前記トーションコイルスプリングの他端は、前記係止溝と前記ロータ部材を前記カムシャフトに位置決めする位置きめピンとの間に挟持されることを特徴とする請求項2に記載の弁開閉時期制御装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】弁開閉時期制御装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、内燃機関の吸・排気弁の開閉時期を制御する弁開閉時期制御装置に関する。 【背景技術】

[0002]

弁開閉時期制御装置においては、クランクシャフト等の駆動部材と一体的に回転するハ ウジング部材に対するカムシャフトと一体的に回転するロータ部材の位相変換の応答性を 向上するため、ハウジング部材に対してロータ部材を進角方向に向けて付勢するトーショ ンコイルスプリングを有するものがある。

[0003]

この場合、トーションスプリングは、一端がハウジング部材に固定され、他端がカムシ ャフト或いはロータ部材に形成された係止溝に固定される(例えば、特許文献1参照。)

[0004]

また、弁開閉時期制御装置のエンジンへの組付け性向上をねらい、トーションコイルス プリングを装置に一体的に固定して取り扱うことが検討され、トーションコイルスプリン グの他端をロータ部材に形成される係止溝に係止することが考えられる。この場合、トー ションコイルスプリングの他端が係止溝から飛び出さないようにするため、係止溝の深さ を深くする必要がある。

[0005]

一方、トーションコイルスプリングの端部(他端)は弁開閉時期制御装置の作動中係止 溝の深さ方向に移動するため、係止溝の深さを深くすると移動量が多くなり摩耗を起こし 耐久性に問題がある。

【特許文献1】特開平11-223113号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

そこで本発明は、弁開閉時期制御装置において、トーションコイルスプリングを容易に 且つ確実に組み付けできると共に耐久性を向上することを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

上記課題を解決するための第1の技術的手段は、駆動力を伝達する駆動部材と一体的に 回転するハウジング部材と、前記ハウジング部材に相対回転可能に組付けられてベーン部 にて前記ハウジング部材内に進角油室と遅角油室を形成しカムシャフトと一体的に回転す るロータ部材と、前記ハウジング部材に対して前記ロータ部材を進角方向に付勢するトー ションコイルスプリングと、前記進角油室または前記遅角油室への作動油の給排を制御す る油圧回路とを備えた弁開閉時期制御装置において、前記トーションコイルスプリングの 一端は前記ハウジング部材に固定され、他端は前記ロータ部材に設けられた係止溝と該係 止溝に挿入され前記ロータ部材を前記カムシャフトに位置決めする位置決めピンとの間に 挟持されることである。

[0008]

請求項1に記載の発明によれば、トーションコイルスプリングの一端はハウジング部材 に固定され、他端はロータ部材に設けられた係止溝と該係止溝に挿入されロータ部材をカ ムシャフトに固定する位置決めピンとの間に挟持することにより、トーションコイルスプ リングを装置に固定することができると共に、トーションコイルスプリングの他端を係止 溝から飛び出すことを防止でき、組付けを容易に且つ確実に行うことができる。また、位 置決めピンにより、装置の作動中においてトーションスプリングの他端の係止溝の深さ方 向の移動を規制することができるため、トーションスプリング又はロータ部材およびハウ ジング部材の摩耗を防止することができる。

[0009]

上記課題を解決するための第2の技術的手段は、駆動部材と一体的に回転するハウジン グ部材と、前記ハウジング部材に相対回転可能に組付けられてベーン部にて前記ハウジン グ部材内に進角油室と遅角油室を形成しカムシャフトと一体的に回転するロータ部材と、 前記ハウジング部材に対して前記ロータ部材を進角方向に付勢するトーションコイルスプ リングと、前記進角油室または前記遅角油室への作動油の給排を制御する油圧回路とを備 えた弁開閉時期制御装置において、前記トーションコイルスプリングの一端は前記ハウジ ング部材に固定され、他端は前記ロータ部材に設けられた係止溝に凹形状に形成された凹 部に係止することである。

[0010]

請求項2に記載の発明によれば、トーションコイルスプリングの一端はハウジング部材 に固定され、他端はロータ部材に設けられた係止溝に凹形状に形成した凹部に係止するこ とができ、トーションスコイルプリングを装置に固定し、トーションコイルスプリングの 他端を係止溝から飛び出すことを防止でき、組付けを容易に且つ確実に行うことができる

[0011]

上記課題を解決するための第3の技術的手段は、前記トーションコイルスプリングの他 端は、前記係止溝と前記ロータ部材を前記カムシャフトに位置決めする位置きめピンとの 間に挟持されることである。

[0012]

請求項3に記載の発明によれば、トーションコイルスプリングの他端は、係止溝とロー 夕部材をカムシャフトに位置決めする位置きめピンとの間に挟持されることにより、装置 の作動中においてトーションスプリングの他端の係止溝の深さ方向の移動を規制すること ができるため、トーションスプリング又はロータ部材およびハウジング部材の摩耗を防止 することができる。

【発明の効果】

[0013]

請求項1乃至請求項3に記載の発明では、弁開閉時期制御装置において、トーションス プリングを容易に且つ確実に組み付けできると共に耐久性を向上する構造とすることがで きる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

以下、本発明の第1の実施の形態を説明する。

[0015]

図1乃至図3に示した弁開閉時期制御装置は、内燃機関の図示しないシリンダヘッドに 回転自在に支持された吸気用カムシャフト10の先端部に一体に組付けたロータ20から なる弁開閉用のロータ部材2と、ロータ20に所定範囲で相対回転可能に外装されたハウ ジング30、フロントプレート40、リアプレート50及びリヤプレート50の外周に一 体的に設けたタイミングギヤ51からなるハウジング部材3と、ロータ20に組付けた4 枚のベーン70と、ハウジング30に組付けたロックプレート80等によって構成されて いる。尚、タイミングスプロケット51には、図示しない排気用カムシャフト(駆動部材) に設けられたタイミングギヤ110を介して図2の時計方向に回転動力が伝達される。

[0016]

ハウジング30は、ロータ20の外周に所定角度範囲で相対回転可能に外装されている 。ハウジング30の両側には、環状のフロントプレート40と中央に凹部52が形成され た有底円筒状のリアプレート50が接合され、5本の連結ボルト92によって一体的に連 結されている。

[0017]

ハウジング30の内周には周方向に4個のシュー部33が形成されている。これらシュ

一部33の内周面はロータ20の外周面上で接しており、ハウジング30がロータ20に 回転自在に支承される。これにより、軸方向ではフロントプレート40とリアプレート5 0との間に、径方向ではハウジング30とロータ20との間に、周方向では隣り合うシュ 一部33の間に流体圧室R0が形成され、ベーン70によって進角室R1と遅角室R2に 区画されている。ある一つのシュー部にはロックキー80を収容する退避溝34と、退避 溝34と連通し、ロックキー80を径方向内方へと付勢するスプリング81を収容する収 容溝35が形成されている。

[0018]

ロータ20とハウジング30との相対回転量は、流体圧室R0の周方向幅(角度)に依 存する。最進角側ではベーン70Aがシュー部33Aの周方向の一側面に当接する位置で 相対回転が規制され、最遅角側ではベーン70Bがシュー部33Bの周方向の一側面に当 接する位置で規制される。遅角側ではロックキー80の頭部がロータ20の受容溝22に 入り込むことでロータ20とハウジング30の相対回転を規制する。

[0019]

ロータ20は、一端側(図1右側)には軸方向に延在し中空の円筒部28aが形成され る凸部28が一体に設けられ、他端側には凹部29が形成されている。ロータ20は、凸 部28の端部に形成された係止溝28bに、係止溝28bに対向するカムシャフト10の 端面に固定された位置決めピン90が係止され、ロータ20とカムシャフト10との位置 決めされると共に、円筒部28aを通して単一の取り付けボルト91によって固定されて いる。凹部29には、弁開閉時期制御装置を覆う図示しないカバー部材に設けられ進角油 路65および遅角油路66を有する軸部61が挿入されている。また、ロータ20は、4 つのベーン溝21、ロックキー受容溝22、及び径方向に延びるそれぞれ4つの進角通路 23、遅角通路24を備えている。ベーン溝21にはベーン70が径方向に移動可能に取 り付けられている。ベーン溝21と、ベーン70との間には、ベーンスプリング73が配 設され、ベーン70の先端をハウジング30の内周面に圧接している。受容溝22には図 2に示した状態、つまりロータ20とハウジング30の相対位置が所定の相対位相(最遅 角位置)で同期したとき、ロックキー80の頭部が所定量嵌入される。受容溝22には、 ロックキー80が退避溝34に収容されたとき、進角通路23Aと進角室R1を連通する 通路27がロータ20の外周に形成され連通されている。

[0020]

カムシャフト10と一体のロータ20と、ハウジング30と一体のリアプレート50と の間にはトーションコイルスプリング55が、リアプレート50の凹部52とロータ20 の凸部28との間に形成される円筒状空間に配置されている。トーションコイルスプリン グ55の一端55aは凹部52に開口する係止溝52aに係止され、他端55bはロータ 20の係止溝28bに係止されている。また、係止溝28bには、前述したように位置決 めピン90が係止されている。このため、位置決めピン90により、弁開閉時期制御装置 の作動中においてトーションコイルスプリング55の他端55bの係止溝28bの深さ方 向の移動を規制することができ、トーションコイルスプリング55又はロータ20および ハウジング30の摩耗を防止することができる。

[0021]

このトーションコイルスプリング55は、カムシャフト10に作用する変動トルクに起 因して、ハウジング30等に対してロータ20に内燃機関の運転中に常に働く遅角方向へ の力を考慮して設けたものであり、ロータ20をハウジング30、フロントプレート40 及びリアプレート50に対して進角側へ付勢し、ロータ20の進角側への位相変換の応答 性の向上を図っている。

[0022]

軸部 6 1 には軸方向に進角通路(油圧回路) 6 5 、遅角通路(油圧回路) 6 6 が形成さ れている。進角通路65は軸部61の端部62に開口し、端部62と凹部29により画成 される空間29aに連通している。空間29aは、進角油路23を介して進角油室R1へ 連通している。また、遅角通路66は端部62側を栓部材66cにより封止されると共に 、軸部61の径方向に形成された油路66aを通して軸部61の外周に形成された油溝6 6 b に連通している。油溝 6 6 b に対向するロータ 2 0 の凹部 2 9 の対向する位置には遅 角油路24が開口している。油溝66bと空間29aは、その間にシール部材67が設け れ、液密的に隔離されている。また、油溝66bは、外部(大気側)との間にシール部材 6 8 が設けれており、外部と液密的に隔離されている。

[0023]

進角通路(油圧回路)65および遅角通路(油圧回路)66は、それぞれ図示しない切 換弁に接続されている。切換弁は、ソレノイドへ通電することによりスプールをスプリン グに抗して移動させる周知のものである。また、切換弁は、その非通電時には、内燃機関 によって駆動されるオイルポンプに接続された供給ポートが遅角通路66に連通され、進 角通路65が排出タンクに接続された排出ポートに連通される。また、その通電時には、 供給ポートが進角通路に連通され、排出ポートが遅角通路に連通される。切換弁及びオイ ルポンプ等は油圧回路を構成する。

[0024]

次に、本第1実施形態の弁開閉時期制御装置の作用を説明する。

[0025]

本実施形態の弁開閉時期制御装置においては、図2に示した状態、すなわちロックキー 80の頭部がロータ20の受容溝22に所定量嵌入して、最遅角位置にてロータ20とハ ウジング30の相対回転を規制しているロック状態にて、切換弁のソレノイドに通電する デューティ比が大きくされ、スプールの位置が切り換わると、オイルポンプから供給され る作動油(油圧)は、切換弁の供給ポート、進角通路65、空間29aおよび通路23を 通って、進角室R1へと供給される。また、通路23Aから受容溝22にも供給される。 一方で遅角用油室R2にあった作動油(油圧)は、通路24、油溝66b、油路66aお よび遅角通路66を介して切換弁の排出ポートから排出される。このとき、ロックキー8 0はスプリング81に抗して移動し、その頭部が受容溝22から抜けてロータ20とハウ ジング30のロックが解除されると共に、カムシャフト10と一体的に回転するロータ2 0と各ベーン70がハウジング30及びプレート40、50に対して進角側(時計方向) Rに相対回転する。この相対回転は、図2の最遅角状態から図示しない最進角状態まで至 ることができる。

[0026]

ロックキー80が受容溝22から抜けた状態では、切換弁に通電するデューティ比を小 さくしていくと、各遅角用油室R2に作動油を供給することができると共に、各進角用油 室R1から作動油を排出することができる。従って、最進角状態の位置から図2の最遅角 状態の位置へと無段階に、ロータ20と各ベーン70をハウジング30、両プレート40 、50等に対して遅角側(反時計方向)に相対回転させることができる。

[0027]

以下、本発明の第2の実施の形態を説明する。

[0028]

第2の実施の形態は、図4および図5に示すように、トーションコイルスプリング55 の他端55bがロータ20に設けられた係止溝28bに凹形状に形成された凹部28cに 係止される構成が異なるだけであるので、第1実施形態と同一の構成については同一の番 号符号を付し、説明を省略する。

[0029]

弁開閉時期制御装置のエンジンへの組付け性向上をねらい、トーションコイルスプリン グ55を装置に一体的に固定して取り扱うことが検討され、トーションコイルスプリング 55の他端55bをロータ20に形成される係止溝28bに係止することが考えられる。 この場合、トーションコイルスプリング55の他端55bが係止溝28bから飛び出さな いようにするため、係止溝28bの深さを深くする必要がある。トーションスコイルプリ ング55の他端55bは凹部28cに係止されることができ、トーションコイルスプリン グ55を装置に固定することができ組付けを容易に且つ確実に行うことができる。

[0030]

また、トーションコイルスプリング55の他端55bは係止溝28bと位置きめピン9 0との間に挟持されてもよい。これによれば、トーションコイルスプリング55の他端5 5 b は係止溝 2 8 b と位置きめピン 9 0 との間に挟持されることにより、装置の作動中に おいてトーションコイルスプリング55の他端55bの係止溝28bの深さ方向の移動を 規制することができるため、トーションコイルスプリング55の摩耗を防止することがで きる。

[0031]

なお、上記の実施の形態では本発明を吸気用カムシャフトに適用したが実施の形態を説 明したが、排気用カムシャフトに適用しても可能である。

【図面の簡単な説明】


[0032]


- 【図1】本発明の第1の実施の形態を示す弁開閉時期制御装置の縦断面図である。
- 【図2】図1のA-A線に沿った断面図である。
- 【図3】図1の矢印B方向からから見た正面図である。
- 【図4】本発明の第2の実施の形態を示す弁開閉時期制御装置を図1の矢印B方向か らから見た正面図である。
- 【図5】図4の矢印C方向からから見た側面図である。

【符号の説明】


[0033]

- 1・・・弁開閉時期制御装置
- 2・・・ロータ部材
- 3 ・・・ハウジング部材
- 10・・・カムシャフト
- 20・・・ロータ
- 28b···係止溝
- 28 c・・・凹部
- 55・・・トーションコイルスプリング
- 55 a · · · 一端
- 5 5 b · · · 他端
- 65・・・進角通路(油圧回路)
- 66・・・遅角通路(油圧回路)
- 70・・・ベーン (ベーン部)
- 90・・・位置決めピン
- 110・・・タイミングギヤ (駆動部材)
- RO・・・流体圧室
- R1・・・進角油室
- R2・・・遅角油室

















【図4】



【図5】





【課題】 弁開閉時期制御装置において、トーションコイルスプリングを容易に且つ 確実に組み付けできると共に耐久性を向上することを技術的課題とする。

【解決手段】 タイミングギヤ110(駆動部材)と一体的に回転するハウジング部材3と、ハウジング部材3に相対回転可能に組付けられてベーン70にてハウジング部材3内に進角油室R1と遅角油室R2を形成しカムシャフト10と一体的に回転するロータ部材2と、ハウジング部材3に対してロータ部材2を進角方向に付勢するトーションコイルスプリング55と、進角油室R1または遅角油室R2への作動油の給排を制御する進角通と65、遅角通路66(油圧回路)とを備えた弁開閉時期制御装置1において、トーションコイルスプリング55の一端55aはハウジング部材3に固定し、他端55bはロータ部材2を構成するロータ20に設けられた係止溝28bと該係止溝28bに挿入されロータ20をカムシャフト10に位置決めする位置決めピン90との間に挟持すること。

【選択図】 図1

特願2003-424797

出願人履歴情報

識別番号

[000000011]

1. 変更年月日

1990年 8月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

アイシン精機株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019025

International filing date: 20 December 2004 (20.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-424797

Filing date: 22 December 2003 (22.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 17 March 2005 (17.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.